


Замена разъединителей	шт.	3,89	3	11,7	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Ремонт контуров заземления	шт.	16	2	32	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Ремонт силовых трансформаторов	шт.	54,93	36	1977,5	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3
Замена трансформаторов	шт.	15,7	26	408,2	5	1	2	2	7	1	3	3	8	3	3	2	6	2	2	2
Замена рубильников 0,4 кВ	шт.	3,48	10	34,8	2	0	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	0
Замена высоковольтных камер	шт.	34,58	1	34,58	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Замена низковольтных шкафов	шт.	19,46	1	19,46	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Установка ОПН 6-10 кВ в РП	шт.		3		0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4кВ	шт.		10		2	0	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	0
ИТОГО, чел-час				3550,4																
ВЛ 0,4 кВ Н.О.	км		23,44		0,00				14,64				8,80				0,00			
Замена опор	шт.	7,45	36	268,2	0	0	0	0	16	2	5	9	20	10	10	0	0	0	0	0
Монтаж провода СИП	пр км	34,9	11	383,9	0	0,0	0,0	0,0	7	2,25	2,45	2,30	4,00	1,30	1,10	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Демонтаж неизолированного провода	пр км	25,4	44	1117,6	0	0,0	0,0	0,0	28	9,0	9,8	9,2	16	5,2	4,4	6,4	0	0	0	0
Замена изоляторов	шт.	0,013	140	1,8	0	0	0	0	60	4	20	36	80	40	40	0	0	0	0	0
Ремонт щитов наружного освещения	шт.	24	90	2160	15	5	5	5	30	10	10	10	30	10	10	10	15	5	5	5
Замена светильников с лампами накаливания	шт.	0,683	146	99,718	20	0	0	20	32	24	8	0	94	0	19	75	0	0	0	0
Замена светильников с ртутными, натриевыми лампами	шт.	1,22	600	732	22	0	0	22	298	65	103	130	121	77	44	0	159	55	82	22
ИТОГО, чел-час				4763,2																
Механические мастерские, всего, в том числе:																				
<i>Внутренние расходы:</i>																				
<i>а) По заказам участка ВЛ:</i>																				
траверы ВЛ-10 кВ усиленные	шт.		36		9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3
траверы ВЛ-10 кВ	шт.		84		21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7
траверы ВЛ-10 кВ повышенные	шт.		8		0	0	0	0	4	1	1	2	4	2	1	1	0	0	0	0
укос металлический	шт.		66		8	1	1	6	25	7	9	9	25	5	10	10	8	5	1	2
траверы ВЛ 0,4 кВ с одним крюком	шт.		250		55	20	10	25	70	29	27	14	72	20	26	26	53	21	16	16
траверы ВЛ 0,4 кВ с двумя крюками	шт.		200		44	16	8	20	56	23	22	11	58	16	21	21	42	16	13	13
траверы ВЛ 0,4 кВ	шт.		300		67	24	13	30	84	35	32	17	86	24	31	31	63	25	19	19
конструкции под РЛНД 10 кВ	шт.		5		2	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
конструкция под привод	шт.		5		2	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
сопряжения	шт.		70		14	2	2	10	27	7	10	10	20	2	10	8	9	4	0	5
гвоздь для подкоса	шт.		30		6	1	1	4	11	3	4	4	8	1	4	3	5	2	0	3
конструкция под светильник с хомутом на ж/б опору	шт.		55		4	0	0	4	21	9	9	3	24	6	9	9	6	5	1	0
конструкция под светильник с хомутом на деревянную опору	шт.		10		5	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	3	0	1	2
<i>б) По заказам участка ТП:</i>																				
изготовление дверей в ТП	шт.		70		5	2	2	1	30	10	10	10	30	10	10	10	5	1	2	2
<i>в) По заказам участка СНО</i>																				
Травера 2-х штыревая 0,4 кВ	шт.		944		222	74	0	148	323	58	88	177	0	0	0	0	399	177	148	74
Кронштейн для светильника на деревянную опору	шт.		500		113	33	44	36	126	44	42	40	156	49	45	62	105	34	32	39
Кронштейн для светильника на ж/б опору			1064		219	60	101	58	289	100	97	92	314	113	76	125	242	78	74	90
Грубостойка	шт.		20		5	2	1	2	5	1	2	2	5	2	2	1	5	3	1	1
Служба механизации																				
Замена двигателя	шт.		2		1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт двигателя	шт.		10		4	1	1	2	3	1	1	1	4	2	1	1	3	1	1	1
Замена коробки переключения передач	шт.		3		1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Замена карданного вала	шт.		13		3	1	1	1	4	1	2	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Замена головной передачи	шт.		2		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Замена основного радиатора	шт.		2		1	0	0	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0


Начальник ПТО:

Подписи:



Виноградов А.В.

Зам. директора по общим вопросам:



Гусев В.В.

Начальник уч-ка ВЛ:



Пешков А.Ф.

Начальник уч-ка КП:




Ильин А.В.

Начальник уч-ка ТП:



Патрикеев Д.М.

Начальник СНО:



Бодров О.Д.

Начальник механической мастерской:



Осипов С.С.

Начальник службы механизации:



Кирсанов Г.Г.